

Sartorius handy. H 51.

Sartorius GmbH
 Postfach 3243
 Weender Landstraße 94-108
 D-3400 Goettingen/West Germany
 Telefon (0551) 308-1
 Telex 96 723
 Telefax 308 289

Austria
 Sartorius Vertriebsgesellschaft mbH
 Leberstraße 108
 A-110 Wien
 Telefon 02/22/743707/08/10
 Telex 134645

France
 Sartorius-France S.A.R.L.
 3, P. 27
 11, Avenue du 1er Mai
 F-91 122 Palaiseau Cedex
 Telephone 6-920-93-11
 Telex 692339

Holland
 Verkoopscombinatie
 Sartorius-Instrumenten B.V.
 Postbus 60
 NL-3620 AB Breukelen
 Telefon 03462/63144
 Telex 47024

Sverige
 LKB-Sartorius AB
 Box 2005
 Rissneleden 140
 S-17202 Sundbyberg
 Telefon 08-7330060
 Telex 12308

Great Britain
 Sartorius-Instruments Ltd.
 18, Avenue Road
 GB-Belmont
 Surrey SM2 6JD
 Phone 01/642-8691
 Telex 946918

sartorius
 サルトリウス株式会社

□島川本店／〒140-0005 東京都品川区北品川1-6-11 品川駅前ビル4F
 葉 楠／TEL (03) 3740-5407 Fax (03) 3740-5406
 プロダクト／TEL (03) 3740-5405 Fax (03) 3740-5405
 フリーダイヤル／TEL (03) 3740-5406 Fax (03) 3740-5406
 □大 関／〒930-0023 大阪市淀川区西中島4-3-26 大阪新大橋ビル
 プロダクト／TEL (06) 6306-0006 Fax (06) 6306-0006
 フリーダイヤル／TEL (06) 6306-0005 Fax (06) 6306-0005
 □名 古屋／〒461-0022 名古屋市昭和区昭和町5-16 第一富士ビル
 プロダクト／TEL (052) 823-6400 Fax (052) 823-6401
 フリーダイヤル／TEL (052) 823-6405 Fax (052) 823-6406
 □東京支店／〒102-0013 東京都千代田区麹町1-14-25 新幹線銀座ビル
 プロダクト／TEL (03) 321-0298 Fax (03) 321-0297
 □横浜支店／〒223-0042 神奈川県横浜市港北区元町5-11-13 水場公築ビル
 ハイテクワックス／TEL (045) 324-5407 Fax (045) 324-5406
 鹿児島支店／TEL (099) 8991 Fax (099) 8992

Electronic analytical toploader
 Installation and operating instructions
Elektronische Analysenwaage
 Aufstellungs- und Betriebsanleitung
Balance d'analyse électronique
 Montage et Mode d'Emploi
Balanza electrónica analítica
 Instrucciones de instalación y manejo
電子分析天びん
 取扱説明書





Photo © Sartorius AG: WH 8001 M 02/81

sartorius

sartorius

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Pan
Waagschale
Plateau
Platillo
ひょう量皿 | 8 | Connection socket for power cable
Betriebsspannungsanschluß
Raccord à la tension du secteur
Conexión para la tensión de servicio
電源ソケット |
| 2 | Compensation ring
Ausgleichsring
Anneau de compensation
Anillo de compensación
テアーリング | 9 | Unlocking switch
Entriegelungsschalter
Commutateur de déverrouillage
Interruptor de desbloqueo
“メニュー/プログラム” ロックスイッチ |
| 3 | Compensation disk
Ausgleichsscheibe
Disque de compensation
Disco de compensación
テアーディスク | 10 | Tare bar
Tariertaste
Touche de tarage
Tecla de tara
テアースイッチ |
| 4 | Pan support
Unterschale
Support de plateau
Soporte de platillo
ひょう量皿サポート | 11 | CAL button
CAL-Taste
Touche CAL
Tecla de calibración
“CAL” シュイッチ |
| 5 | Protective ring
Schutzzring
Anneau de protection
Anillo de protección
ひょう量皿リング | 12 | ON/OFF button
ON/OFF-Taste
Touche marche/arrêt
Tecla ON/OFF (CON-DES.)
“ON/OFF” シュイッチ |
| 6 | Levelling screw
Stellfuß
Pied de réglage
Pata de ajuste
水準調整ねじ | 13 | Weight display
Gewichtsanzeige
Affichage du poids
Indicador de peso
表示部 |
| 7 | Level indicator
Libelle
Niveau à bulle
Nivel
水準器 | | |



**Sartorius handy.
H 51.**

このたびはザルトリウス社の電子天びんをお買い上げいただきありがとうございます。

天びんをご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

テクニカルデータ

設置上のご注意

型式	測定範囲(±10%)	分解能	測定精度
ひょう量	g	31	0.0001
読み取り度数	g	51	(電気的)31g+メカニカルテア-20g)
風袋消去量	g	0.0001	標準偏差
直線性偏差	g	±0.0003	静止所要時間(代表値)
積分時間(デジタルフィルター)	s	2	4段階選択可能
デジタル表示モード	s	0.1~0.8(選択可能)	自動安定検出器
作動中許容周囲温度	℃	0.25~...~64(9段階選択可能)	d
感度ドリフト(+10~-+30℃)	/℃	+10~-+40	
傾斜1:1000による偏差	g	±2×10 ⁻⁶	
感度校正用分銅		±0.0002	標準装備(内蔵)
ひょう量皿の直径	mm	63φ	
有効ひょう量皿の高さ	mm	120	
ひょう量皿の寸法(W×D×H)	mm	151×121×134	本体寸法(W×D×H)
正味重量	kg	2	mm
電源	VAC	100/120Vまたは220/240V、 50/60Hz	185×200×210
消費電力	VA	7	
データ出力コネクタ		オプション-R232C/V24-V28、 RS423/V10: 7ビット; parity: even, mark, odd, space;	
		転送速度 150~9600波特	

仕様はお断りなしに変更させていただくことがあります。

なるべく温度変化、気流、振動がなく、また刺激性のガスなどの影響のない場所を選び、堅固な台上に設置してください。
天びんは標準条件下での使用に最適状態に調整されていますが、天びんの設置環境とひょう量目的に対して、さらに、適確に対応するために“メニュー”選択プログラムを備えています。詳しくは最終ページをご参照ください。

据付時、AC/DCアダプタ接続直後は30分ほどウォーミングアップした後、ご使用ください。
ご注意
ザルトリウス プリンタや周辺機器などを接続したり、取りはずす場合は必ずAC/DCアダプタを抜いてからにしてください。


アクセサリー
キャリングケース YDB 0 IH
出・入力コネクタ YDO 0 IH
内蔵データインプット YDI 0 IH = ** F
F 調・配合
プリンタ 7279

テクニカル

据付手順


添付の保証書請求はがきに納入年月日、その他必要事項を記入の上、弊社までご送付願います。

梱包中には図示されたコンポーネントが入っています。



天びん「各部名称」の5から1までの部品を取付けてください。


電源との接続には専用のAC/DCアダプタをご利用ください。
AC/DCアダプタは通常100~120V用となっているはずですが、
念のためにご確認ください。



AC/DCアダプタのプラグをソケットに接続し、プラグをねじ式リングで固定してください。



水平の調整
水準器(7)を見ながら、左右の水準調整ねじ(6)で水平を出します。



各種メッセージ

表示部に表示されるメッセージには次のような意味があります。

BUSY

マイクロプロセッサーが多忙中であることを意味し、このメッセージが出ている間は他の命令を処理しません。

STANDBY

ON/OFFスイッチをOFFになると、天びんの消費部はスイッチオフ状態となりスタンバイ回路のみ通電状態となります。

POWER OFF

天びんは今まで電源に接続されていませんでしたが、このメッセージにより天びんは電源に接続されたことが確認できます。また、STANDBY表示中一時的に天びんへの通電が遮断された場合にもこの表示に切り換わります。
ウォーミングアップをした後スイッチONにより天びんをご使用になれます。
もしこのメッセージ表示されない場合にはAC/DCアダプタの接続をチェックし、接続されている場合には電源コンセントへの電気の供給をチェックしてください。

CAL


自動校正プログラムにより感度校を行っています。

風袋消去

ひょう量時に容器を用いる場合、または表示部が「0.0000g」

を示していない場合（他の単位の場合も同様）（は、必ずひよ

う量前にテアースイッチを押して風袋消去してください。



電源スイッチ
AC/DCアダプタは常に接続したままにしておいてください。
電源を入れる場合にはON/OFFスイッチ(12)をご使用ください。
テアースイッチ(10)からも電源を入れることができます。

AC/DCアダプタを接続後、OFF状態の場合、消耗部はスイッチオフ状態になりますが、天びん電子回路のみ通電状態となっております。表示部にはSTANDBYと表示されます。從つて、スイッチをONにしますとウォーミングアップなしでぐにひょう量できます。

オートチェック
スイッチONにしますとオートチェック機能によりエレクトロニクス機能が自動的にチェックされます。表示部に「0.0000g」が現れ、チェック完了を知らせます。

風袋消去
ひょう量時に容器を用いる場合、または表示部が「0.0000g」を示していない場合（他の単位の場合も同様）（は、必ずひよう量前にテアースイッチを押して風袋消去してください。

AC/DCアダプタは常に接続したままにしておいてください。
電源を入れる場合にはON/OFFスイッチ(12)をご使用ください。
テアースイッチ(10)からも電源を入れることができます。

AC/DCアダプタを接続後、OFF状態の場合、消耗部はスイッチオフ状態になりますが、天びん電子回路のみ通電状態となつております。表示部にはSTANDBYと表示されます。從つて、スイッチをONにしますとウォーミングアップなしでぐにひょう量できます。

オートチェック
スイッチONにしますとオートチェック機能によりエレクトロニクス機能が自動的にチェックされます。表示部に「0.0000g」が現れ、チェック完了を知らせます。

風袋消去
ひょう量時に容器を用いる場合、または表示部が「0.0000g」を示していない場合（他の単位の場合も同様）（は、必ずひよう量前にテアースイッチを押して風袋消去してください。

キャリブレーション

内蔵校正分銅による感度校正
ひょう量皿に何も載せていない状態にします。
表示部の「0.0000g」を確認後、CALスイッチ(11)を押します。
表示部に「C」が表示されます。Cの代わりに「CE」が表
示された場合には、テースイッチを押してからもう一度
CALスイッチを押してください。



“CC”が表示され、その後「0.0000g」が表示されます。電子
音がキャリブレーションの完了を知らせます。



外部基準分銅による感度校正
ひょう量皿に何も載せていない状態にします。外部基準分銅
の重量値が現れるまでテースイッチを少なくとも約3秒間
押し続けてください。表示部には「30.0000」と表示されます。



ひょう量皿上に30gの外基準分銅を載せます。
表示部には重量値と単位が表示されます。電子音がキャリブ
レーションの完了を知らせます。

内蔵校正分銅・外部基準分銅のどちらによる感度校正もロッ
クしておくことができます。メニュープログラムの項をご参
照ください。(ロックはメニュープログラム “C” モードにあ
る場合に解除されます。)

この天びんではグラム単位以外の国際単位も使用できます。
アーティスティックモードで天びんを“アートモード”に切り替えると、メニュープログラムの表からひょう量単位を選択し「メニュー
ープログラムの確認・変更」の項目を参照の上、コードを設定
してください。

メカニカルティーについて
比較的重い風袋容器を使用しなければならない場合にはひよ
う量皿とひょう量皿サポートの間にあるテアーリング(約10g)
またはテアーディスク(約10g)のどちらか、もしくはその両
方(約20g)を取り去ってひょう量することができます。

たとえば10g以上20g未満の風袋容器を使用する場合には、テ
アーリング(2)またはテアーディスク(3)のどちらかを取り、
20g以上の風袋容器を使用する場合にはその両方を取り去つ
て、テアースイッチ(10)を押した後、ひょう量を行なうこと
ができます。

すなわち容器重量は相殺され天びん本体のひょう量域(31g)
を狭めなくてすみます。



メニュープログラム

天びんは標準条件下での使用に最適状態に調整されていますが、天びんの設置環境とひょう量目的・各種用途に対して、さらに適応するために“メニュー”選択プログラムを備えています。

出荷時には標準プログラムに設定されており、不需要なまたは誤操作によるプログラムの変更を防ぐためにロックされています。

コードはページ、ライン、ワード三つの数字から成っています。

メニュープログラムの確認
電源スイッチを切ります。テースイッチを押したまま、再度電源スイッチを入れます。

表示部に“CH5”が出たらテースイッチも離してください。メニュープログラムコードが呼び出されます。このとき表示部左側の“*”はListモードを示しており、この場合、コード確認はできません。

メニュープログラムの変更
メニュープログラムを変更する場合には、まず、プログラムロックを解除しなければなりません。



“メニュー”プログラム”ロックスイッチ(9)のカバーを取り、中のスイッチを矢印の方向に切り換えます。
メニュー”プログラムコードの呼び出しは、“メニュー”プログラムの確認”の項と同様の操作を行います。このとき表示部左側の“C”(Change)モードを示しており、これでコード変更が可能となります。

メニュー”プログラムが呼び出されると、表示部は“-”または“C”とともにプログラムの大分類番号“ページ”を“0”、“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“0”、“1”……と循環表示します。そこで、確認または選択希望番号になったときに手早くテースイッチを押します。ページの番号は停止し、次に、中分類番号“ライン”が循環表示を始めますので、同様にして、中分類として、小分類番号“ワード”も同様にして選択します。(確認の場合には数字の右に“0”的ついたコードを確認します)。

循環表示中、数字の右に“0”がついている番号は以前に設定されていたものであり、コードを変更した場合は変更した番号に“0”がつきます。戻って“ライン”番号が“0”的状態に戻ります。

通常ひょう量への復帰：
コードの確認を終えたら“ワード”番号が循環表示しますので、“0”が出たときに手早くテースイッチを押します。(コード確認の場合のみ)。次に“ライン”“ページ”番号が順次循環しますので同時に“0”が出たときに手早くテースイッチを押して、天びんを通常のひょう量状態に戻します。いつたん設定が解ったら、ロックスイッチを元に戻し、プログラムをロックしてください。カバーも忘れずに取り付けておいてください。

オートゼロ
天びんはゼロ点自動安定化機能を備えていますのでゼロ点の表示が大変安定しています。



ベーシック

アーティストプロダクション

プログラム

出荷時 メニュー	プログラム	コード	内蔵分銅感度校正	出荷時 セット
	設置環境	■	■	■
11	高安定条件の場合	■	■	■
12	安定条件の場合	■	■	■
13	不安定条件の場合	■	■	■
14	非常に不安定条件の場合	■	■	■
	特殊機能	■	■	■
15	スタビリティレンジ	■	■	■
16	0.25 デジット	■	■	■
17	0.5 デジット	■	■	■
18	1 デジット	■	■	■
19	2 デジット	■	■	■
20	4 デジット	■	■	■
21	8 デジット	■	■	■
22	16 デジット	■	■	■
23	32 デジット	■	■	■
24	64 デジット	■	■	■
	重量単位	■	■	■
25	グラム	■	■	■
26	キログラム	■	■	■
27	カラット (carat)	■	■	■
28	ポンド	■	■	■
29	オンス	■	■	■
30	トリイ オンス	■	■	■
31	バーツ/ポンド	■	■	■
32	デール ホンコン	■	■	■
33	デール シンガポール	■	■	■
34	デール タイwan	■	■	■
35	グレイン	■	■	■
36	ペニーワエイト	■	■	■
37	もんめ (匁)	■	■	■
38	ミリグラム	■	■	■
39	カラット (Karat)	■	■	■
	ディジタル軸の表示モード	■	■	■
40	最終軸も常時表示	■	■	■
41	最終軸は常に不表示	■	■	■
42	安定時のみ最終軸も表示	■	■	■
43	安定時のみ全軸表示	■	■	■
	風袋消去条件	■	■	■
44	常時可能	■	■	■
45	安定時のみ可能	■	■	■
	オートゼロ機能	■	■	■
46	オン	■	■	■
47	オフ	■	■	■
	外部分銅感度校正	■	■	■
48	ロック解除	■	■	■
49	ロック	■	■	■

また、天びんをデータ処理装置などに接続するような場合、プリントリース、ポート、パリティ比特などのデータ出力についても、最良条件を選択することができます。これらの